

证券代码：600531

证券简称：豫光金铅

编号：临 2017-012

河南豫光金铅股份有限公司 关于公司发生安全事故的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2017年3月20日下午13时50分许，公司玉川冶炼分公司（公司阴极铜生产系统）3名职工在停产检修的阳极泥预处理车间亚硒酸塔槽顶部切割锈死阀门时发生爆炸，两塔槽顶部钢板盖体飞落导致3名职工死亡。事故发生后，公司立即启动应急预案，公司领导立即赶赴现场组织救援，处理善后工作，并按相关法律、法规的规定及相关程序向有关部门及时上报。当地政府成立了事故调查组，初步原因分析：亚硒酸与铁反应会产生氢气，虽槽内壁系塑料胶，但受损后会使得酸液与胶外金属槽体接触，因停产检修，造成可燃气体在罐内集聚，遇明火而导致爆炸。

事故发生后，公司在做好善后工作的同时要求发生事故的玉川冶炼分公司和公司的其他单位要引以为戒，举一反三，立即召开专题会议，进行隐患排查，尤其是对易燃易爆、受限空间、高空作业、检修作业作为重点进行检查落实。

公司目前正积极配合调查组开展调查，安抚家属做好善后工作。公司将充分关注本次事故调查处理过程并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

河南豫光金铅股份有限公司董事会

2017年3月22日