

证券代码:002460

证券简称:赣锋锂业

编号:临 2016-042

## 江西赣锋锂业股份有限公司

### 关于全资子公司美拜电子仓库意外起火事件的进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2016年3月22日凌晨，江西赣锋锂业股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司深圳市美拜电子有限公司（以下简称“美拜电子”）仓库发生意外起火。详情见2016年3月23日公司在证券时报、证券日报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的临2016-017关于全资子公司美拜电子仓库意外起火事件并复牌的公告。该事故未造成人员伤亡，初步预计全部损失金额不超过2000万元人民币。美拜电子位于该厂区的生产设备没有受到火灾影响，事故发生后，公司及时启动应急预案，成立现场应急领导小组，并于第三天恢复正常生产。

近日，公司收到深圳市公安局龙华分局消防监督管理大队《火灾认定事故书》（深公(龙华)消火认字【2016】第0003号）、《行政处罚决定书》（深公(龙华)(消)行罚决字【2016】第0366号、深公(龙华)(消)行罚决字【2016】第0367号）和深圳市宝安区安全生产监督管理局龙华新区安全生产监察部门《行政处罚决定书》（深宝龙安监管罚【2016】龙007号）。根据深圳市公安局龙华分局消防监督管理大队的调查，起火原因认定如下：2016年3月22日2时4分许，深圳市龙华新区龙华街道三联村河背工业区美拜电子有限公司A栋四层

发生火灾。起火部位为美拜电子A栋四层距成品仓西墙11米、北墙5米的电芯堆放处，起火原因系堆放的电芯故障自燃引起。

深圳市公安局龙华分局消防监督管理大队决定给予美拜电子罚款人民币5万元整，给予美拜电子消防安全责任人肖德保罚款人民币1万元整的处罚；深圳市宝安区安全生产监督管理局龙华新区安全生产监察部门决定对美拜电子作出责令限期改正并处4万元的行政处罚。

公司将密切关注该事项的后续进展，并严格按照相关法律、法规的规定和要求及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

江西赣锋锂业股份有限公司

董事会

2016年4月29日