

证券代码：601600

股票简称：中国铝业

公告编号：临 2016-067

中国铝业股份有限公司 关于媒体报道的澄清公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、媒体报道简述

2016年12月1日，本公司关注到央视财经频道《经济半小时》栏目播报的有关山西华兴铝业有限公司（以下简称“华兴铝业”）排放污水和赤泥堆场废渣堆砌等污染环境问题的报道，又于12月15日，环保部约谈了吕梁市政府和中国铝业公司，督促地方政府和企业强化环保责任。

二、澄清说明

本公司对媒体关于华兴铝业环保问题系列报道高度重视，第一时间对相关情况进行了解核查，现说明如下：

华兴铝业是一家新建企业，其自身确实面临安全环保压力，存在企业环保工作的软肋，在当地政府的支持下，华兴铝业对环保治理进行了大量的投入。此次新闻报道中的水污染问题主要由华兴铝业近期的一次突发性设备事故引起。2016年11月2日10:50，华兴铝业高压溶出脱硅槽槽体发生焊缝突然开裂事故，该事故造成生产过程中的部分矿浆泄漏（主要成分为铝土矿和铝酸钠溶液），其中大部分泄漏矿浆被碱液事故池安全回收，部分矿浆溢流经雨排水管道流入岚漪河，新闻报道中播出的液体流入河流的视频即为事故当时的现场画面。事故发生后，华兴铝业立即启动应急预案进行处置并及时向地方政府进行了汇报，当天上午11:30，外溢矿浆得到了控制。中铝公司于当天召开了视频会议，立即采取整改措施，山西省环境损害司法鉴定中心对事故影响进行了评估监测，此次矿浆泄漏事件对岚漪河地表水水质造成了一定影响，但未发现相关水体受到潜在的环境影响。

媒体系列报道的有关华兴铝业环保问题表明其在现场管理方面确实存在明显不足，距离公司一直倡导的标准化作业、精准化管理仍有明显差距，华兴铝业

以此事为契机，全面提高环保工作标准，制定了 21 项具体整改措施。截至 12 月 15 日 18 时，华兴铝业已经完成了雨排水系统清理、排污口规范标识、赤泥堆场抑尘、完善环境应急预案及管理制度等 13 项问题的彻底整改。

本公司将实时监督华兴铝业整改完成情况，并在全公司范围举一反三，开展全面排查，彻底根除隐患，确保严格按照国家环保法律法规，积极配合政府部门进行细致全面的环保再排查，对发现的问题严肃处理、认真整改，切实履行社会责任。

三、风险提示

本公司指定信息披露媒体为《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司所有信息以在前述指定媒体披露的公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

中国铝业股份有限公司董事会

2016 年 12 月 16 日