

## 恒力石化股份有限公司 关于媒体报道的澄清公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

### 重要内容提示：

- 本次恒力石化（大连）有限公司设备故障为一般性设备故障
- PTA 装置 1 号线计划于 2017 年 8 月上旬复产
- 本次延长停产检修时间将减少 8 月份的合约量，经与客户沟通，未对客户产生重大影响

### 一、媒体报道简述

近日，恒力石化股份有限公司（以下简称“公司”）注意到有关媒体发表了题为《恒力股份：拟注入资产发生故障陷入停产》的报道（以下简称“报道”）对公司本次拟注入资产恒力石化（大连）有限公司（以下简称“恒力石化”）一套年产能220万吨级的PTA装置停产检修进行了质疑。

### 二、澄清声明

公司对上述报告事项进行逐一核实，澄清如下：

恒力石化现有三套年产 220 万吨的 PTA 装置，分别为 1 号、2 号及 3 号。根据设备使用要求及正常的生产周期，PTA 设备平均每 8 个月到 1 年半检修一次，平均检修周期间隔一般为 1 年左右。

按照正常的检修周期和生产计划，恒力石化 3 号线于 2017 年 3 月份进行了日常年度检修，于今年 4 月上旬正常完成了检修。恒力石化 1 号线及 2 号线预计安排的检修时间为 2017 年第二季度和第三季度。按照

上述既定的检修计划，恒力石化于6月进行生产检修。在6月22日日常巡检过程中，发现1号线存在精制结晶系统设备有器壁减薄现象，随后启动停车程序，提前进行年度大修，本次故障属于一般故障。依据行业惯例，PTA装置日常维修维护除按照常规化工装置的日常维修项目进行外，还要注意PTA装置特有一些专有设备的保养、维护，如压缩机、离心机、过滤机、干燥机、高速泵、精制结晶系统等机组的日常故障判断和检维修保养。检修人员发现上述情况后，于当日上报分管领导，经恒力石化经营班子研究决定，决定在正常检修15天的基础上对专有设备进行保养和维护，预计本次检修时间为40天左右，本次预计复产的时间为8月上旬。

经查询同行业中石化、中石油及同行业与恒力石化同等规模的大型PTA工厂检修时间，同行业预计检修计划及检修时间与恒力石化本次检修基本一致，不存在重大故障检修及故意延缓复产开工时间的情形。

经恒力石化测算，本次设备延期复产将影响15万吨的产量，占公司年产量2.27%，短期内影响8月份的执行量，但经过与客户沟通，并变更了供货量，和客户之间没有出现矛盾和纠纷，长期对恒力石化的产量没有重大影响。

### 三、风险提示

公司提醒投资者注意，《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)为本公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以上述报刊和网站刊登的公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

恒力石化股份有限公司董事会

2017年7月13日