

|             |               |                |
|-------------|---------------|----------------|
| 证券代码：600673 | 证券简称：东阳光      | 编号：临 2020-11 号 |
| 债券代码：163048 | 债券简称：19 东科 01 |                |
| 债券代码：163049 | 债券简称：19 东科 02 |                |
| 债券代码：163150 | 债券简称：20 东科 01 |                |

## 广东东阳光科技控股股份有限公司

### 关于控股子公司发生一般安全事故的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2020 年 3 月 5 日，广东东阳光科技控股股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司乳源东阳光氟有限公司（以下简称“氟有限公司”）环保制冷剂车间发生设备故障安全事故，造成 2 人死亡，5 人轻伤（无生命危险，其中 3 名已出院），根据《生产安全事故报告和调查处理条例》的规定，本次事故属于一般安全事故。经相关职能部门检测，本次事故未造成周边环境污染。

事故发生后，公司立即启动应急救援预案，同时按照有关规定向有关部门报告，并配合其开展事故应急处置工作，将受伤人员及时送往医院救治，事故很快得到有效控制。目前，氟有限公司已进行停产整顿，积极配合当地政府和有关部门对事故原因作进一步调查分析，并有序开展善后工作。

氟有限公司成立于 2011 年 7 月，主要从事环保制冷剂的研发、生产、销售。截至 2019 年 9 月 30 日，氟有限公司合并营业收入占公司合并营业收入的 6.5%，合并净利润占公司合并净利润的-4.62%。本次事故涉及项目为氟有限制冷剂改扩建项目，公司及其他子公司生产运作正常，该事故未对公司生产经营造成重大影响。本次事故涉及财产损失及人员伤亡在保险公司承保范围之内，氟有限公司已启动核损理赔工作。

公司对本次事故罹难工友表示深切的哀悼，公司将妥善安置和安抚员工家属，跟进保险理赔工作，积极配合调查进行整改，尽快恢复生产。同时，公司将认真吸取本次事故教训，加强安全生产管理，防止类似事故再次发生。后续公司将根据事故的调查进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注投资风险。

特此公告。

广东东阳光科技控股股份有限公司

2020年3月7日