

债券代码：	债券简称：
136517.SH	16 云投 02
152141.SH	G19 云投 1
1980091.IB	19 云投绿色债
155634.SH	19 云投 G1
155635.SH	19 云投 G2
166247.SH	20 云控 01
139442.SH	20 云投 Y2
2080085.IB	20 云投可续期债 02
163476.SH	20 云投 G1
163477.SH	20 云投 G2
163765.SH	20 云投 G3
175039.SH	20 云投 G5
175375.SH	20 云投 G7
167495.SH	20 云控 02

云南省投资控股集团有限公司
关于子公司受到行政处罚
的公告

云南省投资控股集团有限公司（以下简称“我司”）下属子公司云南省能源投资集团有限公司（以下简称“云南能投”）涉及受到行政处罚，故予以公告，具体情况如下：

一、被调查、处罚处分、采取监管措施情况

（一）涉嫌违法违规的主体及其涉嫌的违法违规行为

云南能投子公司云南能投威信煤炭有限公司（以下简称“能投威信”）所属的观音山煤矿一井存在以下行为：1、2021年3月11日，观音山煤矿一井W1103运输顺槽第25循环防突预测（校验）报告单显示：所测“最大K1值1.04”，动力现象描述为施工过程中6m~10m孔内有喷煤现象，突出危险性结论为有突出危险性。该矿2019年印发的《防突预警分析处置制度》明确“K1值大于0.8”时由总工程师组织分析。2021年3月11日，观音山煤矿一井工程师杨志勇主持进行了防突预警及通风瓦斯分析，填写的观音山煤矿一井防突预警及通风瓦斯日分析记录中，在打钻地点是否存在顶钻、喷孔等异突出预兆栏填写“否”、在是否存在K1值超限等情况栏填写“否”、在采掘工作面是否有突出预兆栏填写“否”，防突预警及通风瓦斯日分析记录作假。2、经现场测试，3月23日在W1102综采工作面回风顺槽工作的黄加贵90s内未将自救器外壳打开，不会按压补气阀补气，不能熟练掌握自救器的使用方法。3、W1102综采工作面形成通风系统后，未按设计构筑防火门墙，并储备足够数量的封团防火门的材料。4、中央变电所入口处未悬挂“高压危险”警示牌。

（二）前述主体收到（事先）告知文书的时间

能投威信近期收到了云南煤矿安全监察局昭通监察分局出具的国家煤矿安全监察行政处罚告知书（云煤安监昭告(2021)26009号）。

（三）调查、实施处罚处分、采取监管措施的机构名称，

及其出具（事先）告知文书的时间、出具事由

云南煤矿安全监察局昭通监察分局于 2021 年 3 月 29 日出具了国家煤矿安全监察行政处罚告知书（云煤安监昭告(2021)26009 号）。根据行政处罚告知书，能投威信观音山煤矿一井存在前述违法行为并分别违反了《国务院关于预防煤炭生产安全事故的特别规定》、《煤矿重大事故隐患判定标准》、《中华人民共和国安全生产法》的有关规定。

（四）前述事项的进展情况

能投威信在收到行政处罚告知书后，对行政处罚告知书认定的事实及相应的行政处罚结果无异议，并对观音山煤矿一井进行停产整顿，加强安全管理和人员安全教育，强化安全意识。

（五）前述事项的处理结果、相应文书主要内容和出具时间

根据云南煤矿安全监察局昭通检查分局出具的《国家煤矿安全监察行政处罚告知书》（云煤安监昭告(2021)26009 号），能投威信前述违法行为分别违反了：1、《国务院关于预防煤炭生产安全事故的特别规定》第八条第（十五）项、《煤矿重大事故隐患判定标准》第十八条第（五）项；2、《煤矿安全规程》第六百七十九条第一款；3、《煤矿安全规程》第二百七十三条；4、《中华人民共和国安全生产法》第三十二条、《煤矿安全规程》第四百六十一条第一款的规定。

云南煤矿安全监察局昭通监察分局对能投威信作出暂扣观音山煤矿一井安全生产许可证（证号：（滇）MK 安许证

字[20190015])、责令停产整顿 30 日，对能投威信给予警告，并处罚款一百八十壹万贰仟元整（¥ 1,812,000.00）的行政处罚。

二、影响分析和应对措施

（一）被调查、受到处罚处分、被采取监管措施对公司生产经营、财务状况及偿债能力的影响。

子公司云南能投销售的煤炭主要来源于外部采购，此次能投威信受到行政处罚不会对我司生产经营、财务状况及偿债能力产生重大不利影响。

（二）公司拟采取的整改措施。

我司子公司将严格按照行政处罚告知书的要求，对观音山煤矿一井进行停产整顿，加强安全管理和人员安全教育，强化安全意识。目前子公司已制订了专项整改方案，正在积极开展整改，整改完成后将提请云南煤矿安全监察局昭通监察分局对观音山煤矿一井进行整改验收。

特此公告。

(本页无正文，为《云南省投资控股集团有限公司关于子公司受到行政处罚的公告》盖章页)

云南省投资控股集团有限公司



2021 年 6 月 11 日

