

证券代码：430432

证券简称：方林科技

主办券商：东吴证券

苏州方林科技股份有限公司

关于全资子公司收到安全生产行政执法文书行政处罚决定书的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、基本情况

相关文书的全称：《安全生产行政执法文书行政处罚决定书（单位）（璧山）应急罚[2021]工矿商贸 105 号》

收到日期：2021 年 7 月 13 日

生效日期：2021 年 7 月 6 日

作出主体：其他（重庆市璧山区应急管理局）

措施类别：行政处罚罚款贰万伍仟元整

涉嫌违规主体及任职情况：

苏州方林科技股份有限公司的全资子公司重庆方智电子科技有限公司（以下简称“重庆方智”）。

涉嫌违规的事项类别：

根据重庆市璧山区应急管理局出具的《安全生产行政执法文书行政处罚决定书（单位）》（璧山）应急罚[2021]105 号，重庆方智被认定违反了《低压配电设计规范》（GB50054-2011）第 7.2.1.3 条“当导线垂直敷设时，距地面低于 1.8m 段的导线，应用导管保护”的规定。

二、主要内容

（一）涉嫌违规事实：

重庆方智未将贴合车间照明花线穿管保护。

（二）处罚/处理依据及结果：

依据《安全生产法》第九十六条第二项的规定，决定给予责处人民币贰万伍仟元罚款的行政处罚。

（三）其他需要说明的情况：

无

三、对公司的影响

（一）对公司经营方面产生的影响：

重庆方智按照重庆市璧山区应急管理局的要求对相关事项进行整改，并及时缴纳罚款。上述处罚不会对公司的正常生产经营产生重大不利影响。

（二）对公司财务方面产生的影响：

本次行政处罚不会对我公司的财务方面产生重大影响。

（三）不存在因不符合创新层标准而被调整出现有层级的风险。

四、应对措施或整改情况

（一）拟采取的应对措施

公司高度重视此次事件，第一时间责成管理层全力配合重庆市璧山区应急管理局的检查工作，并责令相关人员立即着手按照整改要求处理相关整改事项。

（二）整改情况

重庆方智已于2021年7月15日完成罚款缴纳。

五、备查文件目录

《安全生产行政执法文书行政处罚决定书（单位）》
（璧山）应急罚[2021]105 号

苏州方林科技股份有限公司

董事会

2021 年 7 月 15 日