

债券代码：115305.SH
债券代码：137888.SH
债券代码：137632.SH
债券代码：185168.SH

债券简称：G 三航 Y2
债券简称：G 三航 Y1
债券简称：22 三航 Y1
债券简称：21 三航 Y1

中交第三航务工程局有限公司关于受到重大行政处罚的公告

本公司全体董事或具有同等职责的人员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

中交第三航务工程局有限公司受到重大行政处罚，具体情况公告如下。

一、事项基本情况

涉事主体名称	中交第三航务工程局有限公司
涉事主体类型	企业本部
事项类别	受到重大行政处罚
相关有权机构或自律组织	横琴粤澳深度合作区商事服务局
收到立案调查通知的时间 (如有)	/
重大行政处罚的时间	2024 年 6 月 6 日
司法判决结果/处罚决定	涉事主体：对中交第三航务工程局有限公司处以 107 万元的罚款

	责任人：对中交第三航务工程局有限公司处以 107 万元的罚款
--	--------------------------------

中交第三航务工程局有限公司收到横琴粤澳深度合作区商事服务局下发的《(粤澳深合商事)应急罚(2024)10号》文件(以下简称“应急处罚”),主要内容如下:

2022年8月12日15时50分许,横琴粤澳深度合作区濠江路和天羽道交叉路口西北侧一座污水检查井发生有限空间作业较大事故,造成3人死亡,直接经济损失662.90万元。根据珠海市人民政府2023年11月2日《珠海市人民政府关于横琴粤澳深度合作区“8.12”较大窒息溺水事故调查报告的批复》(珠府批〔2023〕65号),认定该起事故为较大生产安全责任事故。中交第三航务工程局有限公司未有效落实施工单位主体责任,作为横琴新区市政基础设施非示范段主、次干路市政道路工程(二期工程)天羽道、开新二道、伯牙道工程(以下简称“天羽道工程”)实际施工总承包单位,针对天羽道工程维修、检测环节现场多个施工单位职责不清、分工不明等问题,统一协调管理不到位;有限空间作业管理不规范,监督、审核、把关不严格,对作业人员违规下井作业行为未采取有效措施予以制止,未及时消除生产安全事故隐患,对事故发生负有责任。

二、影响分析

截至本公告披露日,公司各项生产经营活动正常有序开展,上述事项不会对公司的生产经营、财务状况及偿债能力产生重大影响。

三、应对措施

我司于2024年6月7日收到横琴粤澳深度合作区商事服务局出具

的《行政处罚决定书》（下称“《决定书》”），并于6月20日向横琴粤澳深度合作区法律事务局提交《行政复议申请书》及相关复议材料。后期我司将持续跟踪行政复议进展情况并积极采取措施，消除此次处罚事项对公司生产经营的影响。

四、其他需说明的事项

鉴于该起事故涉及的濠江路 W102#污水井（涉事污水井）并非我司项目部施工区域，且该起事故是在管道 CCTV 检测作业过程中发生，我司并非管道 CCTV 检测工作合同方，对管道 CCTV 检测工作并无合同管理义务，不承担此起事故的责任。

特此公告。



(本页无正文，为《中交第三航务工程局有限公司关于受到重大行政处罚的公告》之盖章页)

中交第三航务工程局有限公司



2024年6月27日