

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



江西銅業股份有限公司
JIANGXI COPPER COMPANY LIMITED

(在中華人民共和國註冊成立的中外合資股份有限公司)

(股份代碼：0358)

公告

關於控股子公司發生安全事故的公告

江西銅業股份有限公司(「本公司」)及董事(「董事」)會全體成員保證本公告內容的真實、準確和完整，對本公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

一. 事故情況說明

本公司獲悉控股子公司山東恒邦冶煉股份有限公司(「恒邦股份」)冶煉一公司側吹爐放銅口突發噴濺，造成現場工作人員受傷。事故發生後，恒邦股份立即啟動應急預案開展救援，已第一時間將受傷人員緊急送醫治療。

截至本公告日期，3名員工在住院治療期間死亡；3名員工正在住院治療中，狀況平穩；另有11名員工傷情較輕，已出院。

目前，事故原因正在進一步調查中，本公司對不幸遇難員工表示沉痛哀悼，恒邦股份正在妥善有序開展事故善後工作。

二. 對本公司的影響

截至目前，山東省人民政府已成立事故調查組，事故仍在調查中，恒邦股份尚未收到事故調查組對本次事故出具的事務調查報告及相關處理意見。事故發生後，所涉恒邦股份冶煉一公司已停產整頓，待調查部門出具結論意見並整改驗收合格後恢復生產。所涉事故的恒邦股份冶煉一公司2023年度實現營業收入人民幣1,309,094.22萬元，佔本公司2023年合併營業收入的2.51%；2023年度實現淨利潤人民幣9,513.70萬元，佔本公司2023年合併淨利潤的1.36%。本公司及恒邦股份其他單位生產經營均正常進行，經初步預計，本次事故不會對本公司生產經營及業績產生重大影響。

三. 其他說明

本公司將認真吸取本次事故教訓，進一步加強安全生產管理，全面排查安全生產隱患，杜絕此類事故再次發生。本公司將密切關注本次事故處理進展，及時履行信息披露義務，敬請廣大投資者注意投資風險。

承董事會命
江西銅業股份有限公司
董事長
鄭高清

中華人民共和國江西省南昌市，二零二四年八月十三日

於本公告日期，執行董事為鄭高清先生、周少兵先生、高建民先生、梁青先生、劉方雲先生及喻旻昕先生；及獨立非執行董事為王豐先生、李水弟先生、賴丹女士及劉淑英女士。