

债券代码: 134323.SZ
债券代码: 134322.SZ
债券代码: 134221.SZ
债券代码: 133988.SZ
债券代码: 133942.SZ
债券代码: 133941.SZ
债券代码: 134174.SZ
债券代码: 134173.SZ
债券代码: 134136.SZ
债券代码: 134135.SZ
债券代码: 133790.SZ
债券代码: 133789.SZ
债券代码: 133761.SZ
债券代码: 133760.SZ
债券代码: 133735.SZ
债券代码: 133594.SZ
债券代码: 133510.SZ
债券代码: 149805.SZ
债券代码: 149613.SZ

债券简称: 25 广开 K8
债券简称: 25 广开 K7
债券简称: 25 广开 K5
债券简称: 25 广开 K3
债券简称: 25 广开 K2
债券简称: 25 广开 K1
债券简称: 25 广开 02
债券简称: 25 广开 01
债券简称: 24 广开 K2
债券简称: 24 广开 K1
债券简称: 24 广开 04
债券简称: 24 广开 03
债券简称: 24 广开 02
债券简称: 24 广开 01
债券简称: 23 广开 03
债券简称: 23 广开 02
债券简称: 23 广开 01
债券简称: 22 广开 01
债券简称: 21 广开 03

广州开发区控股集团有限公司

关于重要子公司遭遇台风灾害影响的公告

本公司董事或具有同等职责的人员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

一、台风灾害影响情况

近日，受超强台风“桦加沙”影响，公司的重要子公司广州恒运企业集团股份有限公司（以下简称“穗恒运 A”）投资建设的广东台山海宴镇 500MW 渔光互补光伏项目(简称“台山光伏”)部分资

产遭受损失，但未发生人员伤亡。

根据现场初步排查情况，台山光伏电站的组件、逆变器、支架、电缆桥架、管桩等设备设施存在不同程度受损，由于所涉场区面积较大，排查工作量大，受损设备数量尚待进一步确定。相关资产前期已购买财产保险，实际损失金额需根据受损设备排查情况、保险理赔情况进一步确定，可能与当前预计金额存在差异，最终以公司年度审计结果为准。

二、影响分析和应对措施

目前台山光伏已部分恢复发电，穗恒运 A 已组织人员进行灾后清理、维修维护工作，并联系保险公司开展损失评估及保险核损、理赔工作，尽最大可能降低损失影响。

公司将密切关注本次灾害的具体影响，依据相关法律法规及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

（以下无正文）

（本页无正文，为《广州开发区控股集团有限公司关于重要子公司遭遇台风灾害影响的公告》之盖章页）

广州开发区控股集团有限公司

2025 年 10 月 14 日



