

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



China Nonferrous Mining Corporation Limited **中國有色礦業有限公司**

（根據公司條例於香港註冊成立的有限公司）

（股份代號：01258）

關於謙比希東南礦體主、副井修復情況 及調整2025年度產量指引的公告

謙比希東南礦體主、副井修復情況

今年6月底，中國有色礦業有限公司（「本公司」）附屬公司中色非洲礦業有限公司*的謙比希東南礦體副井井筒內壁破損脫落，致一名人員傷亡。於今年7月23日，本公司已發佈公告披露有關情況。事發後，本公司高度重視，安排謙比希東南礦體臨時停產，並組織專家現場檢查評估。經勘察，謙比希東南礦體主、副井因穿過多個含水層，雖經過帷幕注漿工作治理，但治理前混凝土井壁受到長期沖刷腐蝕，導致井筒受到不同程度損害，局部開裂。

為了消除安全隱患，保障謙比希東南礦體項目長期安全運行，本公司安排對井筒井壁開展徹底的修復治理工作，恢復主、副井筒破損段。現場根據井筒受損程度制定了相應的井壁加固方案，其中對於破壞嚴重處，採用架設20號槽鋼密集井圈，並充填C30混凝土，構成新的鋼井圈混凝土復合井壁結構。

由於井筒內施工難度大，從今年9月份開始正式治理，至今已經完成了副井的全部修復工作，正在實施主井的修復。預計全部修復工作將於今年12月中旬完成，施工期間謙比希東南礦體暫時停產。

調整2025年度產量指引

受謙比希東南礦體暫時停產影響，本公司調整2025年全年生產計劃，自有礦山銅產量由16萬噸調整為14萬噸。

承董事會命
中國有色礦業有限公司
朱超然及黃敏儀
聯席公司秘書

* 中文譯名謹供參考

2025年11月14日

於本公告刊發日期，董事會成員包括執行董事肖波先生；非執行董事陳志江先生及龔亞妮女士；以及獨立非執行董事關浣非先生、高光夫先生及孫玉峰先生。