

证券代码：600586

证券简称：金晶科技

编号：临 2017—025 号

山东金晶科技股份有限公司 关于公司环保情况的说明

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2017年2月13日，国务院针对水泥和玻璃行业督查组和宁夏环保厅对公司控股子公司宁夏金晶科技有限公司进行了环保督查。因冬季施工难度较大，宁夏金晶科技有限公司太阳能电池基板生产线与生产线环保设施没有实现同时施工和同时投产使用，发生环保违法行为。公司针对督查存在的问题予以高度重视，立即响应，毫不迟疑，坚决整改，现将相关情况说明如下：

一、督查公司发现的问题

宁夏金晶科技有限公司新建太阳能电池基板生产线在末配套建设除尘、脱硝等污染防治设施情况下，于2017年2月投产，造成烟气直排。

二、整改措施

1、公司对检查出的问题高度重视，成立整改工作组，采取措施，加大资金投入，克服冬季施工的困难，加快环保基建及主体工程，指派专业领导和技术骨干积极组织，科学调度，用时3个月完成环保工程的建设 and 环保设备的安装，环

保设施已于 2017 年 5 月投入运行。

2017 年 5 月，宁夏回族自治区环境保护厅委托宁夏回族自治区环境监测中心站对宁夏金晶科技有限公司太阳能电池基板生产线进行检测并出具宁环监委（2017）第 009 号检测报告，认定宁夏金晶科技有限公司太阳能电池基板生产线排放、脱硝达标合格。

2、建立健全公司环保管理机构及制度。宁夏金晶科技有限公司是新建企业，建厂初期组织机构和管理制度尚不够规范。督查后，公司高度重视组织机构的建设和管理制度的完善，成立专职环保部门，安排经验丰富的工程师驻厂指导，帮助制定完善的环保管理制度、流程及操作规程，聘请专家进行专业培训学习，取得相应的专业资质证书，做到持证上岗，科学规范管理，治理设施稳定运行。

公司及子公司以本次环保督查为契机，对公司环保制度落实情况进行了全面自查，进一步加强了公司环保管理工作，完善了公司环保制度建设，确保公司环保工作达到标准要求，同时加大环保学习培训力度，提高干部员工对环保工作的认知，全面提升公司的环保管理水平。

在此，公司就环保管理工作不到位的问题向广大投资者致以诚挚的歉意，并将根据后续进展情况及时履行信息披露义务。

特此公告。

山东金晶科技股份有限公司
2017 年 8 月 4 日