

证券简称：长安汽车（长安 B） 证券代码：000625（200625） 公告编号：2006—43

重庆长安汽车股份有限公司重要事项公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

由于燃油泵电线的绝缘材料生产工艺不能稳定，可能存在质量问题，公司持股 50%的长安福特马自达汽车有限公司决定从 2006 年 10 月 17 日起，召回 2005 年 6 月 17 日至 2006 年 7 月 30 日期间生产的 52838 辆福克斯 CAF7180M、CAF7180A、CAF7201M、CAF7201A 轿车，对所有属于召回范围内车辆免费检查并更换燃油泵。

此次召回费用预计约为 2,868 万元，造成此次召回的主要责任初步评估是供应商，详细分析和最终确认正在进行。

特此公告。

重庆长安汽车股份有限公司董事会

2006 年 10 月 18 日