

证券代码：000571 证券简称：ST 大洲 公告编号：临 2023-011

新大洲控股股份有限公司 关于控股子公司五九集团重大事项的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新大洲控股股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司内蒙古牙克石五九煤炭（集团）有限责任公司（以下简称“五九集团”）的胜利煤矿于 2023 年 3 月 28 日收到《国家矿山安全监察行政处罚决定书》（蒙煤安监七罚（2023）1006-1 号），现公告如下：

一、事项的基本情况

1、《国家矿山安全监察行政处罚决定书》（蒙煤安监七罚（2023）1006-1 号）主要内容：

五九集团胜利煤矿的违法事实：1.1#探水巷掘进工作面施工探放水钻孔对上覆 14 层煤采空区积水进行探放，探水工现场作业时、钻孔接近老空时均未检查瓦斯，不符合《煤矿安全规程》第一百八十条第一款第二项、第三百二十三条第二款的规定。属于《煤矿重大事故隐患判定标准》第五条第（一）项的情形；2. 矿井一水平南部采区回风回到一采区回风巷，未按照《胜利煤矿一水平南部采区开采设计》规定回到一水平回风巷，矿井一水平南部采区未按设计形成通风系统，未实现分区通风，符合《煤矿重大事故隐患判定标准》第八条第（四）项规定情形。以上事实分别违反了 1.《煤矿安全规程》第一百八十条第一款第（二）项、第三百二十三条第二款、《国务院关于预防煤矿生产安全事故的特别规定》第八条第二款第（二）项；2.《煤矿安全规程》第一百四十九条第一款、《国务院关于预防煤矿生产安全事故的特别规定》第八条第二款第（五）项的规定，依据 1.依据《煤矿重大事故隐患判定标准》第五条第（一）项判定为重大隐患，依据《国务院关于预防煤矿生产安全事故的特别规定》第十条第一款、第十一条第一

款；2.依据《煤矿重大事故隐患判定标准》第八条第（四）项判定为重大隐患，依据《国务院关于预防煤矿生产安全事故的特别规定》第十条第一款，第十一条的规定，决定给予以下行政处罚：1.责令停产整顿，对煤矿罚款人民币 95 万元，建议由主管部门暂扣相关证照；2.责令停产整顿，对煤矿罚款人民币 95 万元，建议由主管部门暂扣相关证照。合并罚款人民币 190 万元，责令停产整顿，建议由主管部门暂扣相关证照。

2、对胜利煤矿矿长吕鹏合并罚款人民币 13.2 万元的行政处罚。

二、拟采取的措施

五九集团对此次责令停产整顿高度重视，胜利煤矿将按要求立即整改；在整改完成后向地方安全监管部门申请复检，争取在最短时间内恢复胜利煤矿生产作业。为减少经济损失，五九集团将矿井计划检修项目与此次整改同步进行，减少今后停产检修时间。

三、对公司的影响

五九集团预计本次停产整改 3~4 天，因利用检修期间进行整改，对五九集团本期产量、利润无影响。上述罚款对五九集团本期利润的影响较小。

本次行政处罚涉及的违法违规行为不触及《深圳证券交易所股票上市规则》（2023 年修订）第 9.5.1 条、第 9.5.2 条、第 9.5.3 条规定的情形。

本公司将根据进展情况及时履行信息披露义务。《中国证券报》、《上海证券报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)为公司 2023 年度指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。请广大投资者理性投资，注意风险。

特此公告。

新大洲控股股份有限公司董事会

2023 年 3 月 29 日