

## 关于

# 中国中铁股份有限公司子公司涉及生产安全事故的 临时受托管理事务报告

债券简称：22 铁工 Y6	债券代码：138647.SH
债券简称：25 铁 YK01	债券代码：242525.SH
债券简称：25 铁 YK03	债券代码：242841.SH
债券简称：25 铁 YK04	债券代码：242842.SH
债券简称：25 铁 YK05	债券代码：242953.SH
债券简称：25 铁工 K1	债券代码：243043.SH
债券简称：25 铁工 K2	债券代码：243146.SH

债券受托管理人



2025年8月

## 重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》、中国中铁股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）就存续公司债券与受托管理人签署的受托管理协议（以下简称“《受托管理协议》”）及其它相关信息披露文件以及发行人出具的相关说明文件和提供的相关资料等，由受托管理人中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“受托管理人”）编制。中信建投证券编制本报告的内容及信息均来源发行人提供的资料或说明。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信建投证券所作的承诺或声明。在任何情况下，未经中信建投证券书面许可，不得将本报告用作其他任何用途。

中信建投证券股份有限公司作为“22铁工Y6”、“25铁YK01”、“25铁YK03”、“25铁YK04”、“25铁YK05”、“25铁工K1”和“25铁工K2”的受托管理人，根据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》及受托管理协议的约定，现就发行人子公司涉及生产安全事故的情况进行报告。

## 一、事项基本情况

2025年8月22日3时10分左右，中国中铁股份有限公司全资子公司中铁大桥局集团有限公司施工的川青铁路青海段尖扎黄河特大桥，辅助钢梁架设的吊索塔架前端扣索突然崩断，截至目前造成12人遇难、4人失联。

## 二、事项进展

事故发生后，中国中铁股份有限公司及中铁大桥局集团有限公司立即启动应急预案，相关负责人第一时间赶赴现场，配合政府有关部门开展应急抢险、人员搜救和相关调查工作。目前，现场应急和搜救等相关工作正有序开展，事故原因正在调查之中。

## 三、影响分析

根据发行人公告，本次事故不会对发行人生产经营及业绩产生重大影响。

中信建投证券作为上述存续债券的受托管理人，为充分保障债券投资人的利益，履行债券受托管理人职责，在获悉相关事项后，及时与发行人进行了沟通，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》的有关规定出具本临时受托管理事务报告。

中信建投证券后续将密切关注发行人关于上述存续债券本息偿付及其他对债券持有人有重大影响的事项，并严格按照《公司债券受托管理人执业行为准则》《受托管理协议》等规定或约定履行债券受托管理人的职责。

特此提请投资者关注上述存续债券的相关风险，并请投资者对相关事项做出独立判断。

（以下无正文）

（本页无正文，为《关于中国中铁股份有限公司子公司涉及生产安全事故的临时受托管理事务报告》之盖章页）

