

证券代码：603730

证券简称：岱美股份

公告编号：2025-065

债券代码：113673

债券简称：岱美转债

上海岱美汽车内饰件股份有限公司

关于子公司厂房火灾事故保险赔偿的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海岱美汽车内饰件股份有限公司（以下简称“公司”）之墨西哥子公司岱美墨西哥汽车内饰件有限公司(Daimay Automotive Interior, S de R. L. de C. V.)（以下简称“岱美墨西哥”）1处厂房在墨西哥当地时间2025年5月11日下午16:40分（系周末）左右发生意外火灾事故，致使该厂房及其内部的部分设备和存货毁损。

一、火灾事故基本情况

火灾事故发生于周末（公司未组织生产），岱美墨西哥的安保人员在巡查时率先发现火情并及时上报当地消防部门，积极协同完成了灭火工作，未造成人员伤亡。火灾事故发生后，当地政府部门如消防局、检察院、法医服务局、民防局等均前往岱美墨西哥协助相关善后工作。根据法医鉴定，本次起火原因并非人为因素，亦非单一点火源（如蜡烛、电暖器），而是环境中的氧气、现场可燃物和点火源共同作用引发。针对本次火灾事故而言，无法确定导致初始可燃物与有效点火源接触的具体情况。当地政府部门亦确认，在此之前，岱美墨西哥的消防安全培训与防火措施落实是有效的，其消防相关计划符合必要要求，相关人员按期接受了培训，符合法规要求。

该厂房主要用于生产和存放汽车头枕及相关部件。厂房、部分设备及存货受损金额预计为 3,375.10 万美元，折合人民币金额为 2.42 亿元，该损失已全额在 2025 年半年度报告中计提。

二、火灾事故保险赔偿进展情况

岱美墨西哥此前已与 AXA Seguros 保险公司（以下简称“保险公司”）签

订了保单。火灾事故发生后，岱美墨西哥聘请的法律顾问根据事件调查进展做出了研判，认定岱美墨西哥符合商业保险全额赔付的范畴。此外，根据墨西哥当地保险代理经纪商出具的确认意见：岱美墨西哥具备通过法律途径及事实依据推进保险索赔的充分条件，保险保单合法有效、火灾原因属于承保范围、岱美墨西哥完全遵守安全法规。

岱美墨西哥本次申请的保险理赔金额总计约 4,628 万美元。其中，厂房建筑物物理赔金额约 1,020 万美元；设备、存货等理赔金额共计约 3,608 万美元。2025 年 10 月 17 日，墨西哥当地保险代理经纪商出具说明：保险公司已就厂房建筑物理赔部分的相关材料已收齐，并进行了独立并详细的核实，审核工作很快就会完成，具体理赔金额以保险公司实际支付金额为准；涉及设备、存货等理赔部分的补充材料也已提交给保险公司，审核工作也在紧密推进中，具体理赔金额以保险公司实际支付金额为准。

为满足岱美墨西哥火灾后的重建工作并结合保险理赔取得的相关进展，岱美墨西哥向保险公司申请 1,000 万美元的保险赔偿款预付款。根据墨西哥当地保险代理经纪商 2025 年 10 月 17 日出具的说明：该笔款项预计将在近期内拨付给岱美墨西哥。

三、对公司的影响

岱美墨西哥该处厂房所生产和存放的产品主要为汽车头枕及相关部件。公司管理层知悉火情后，迅速研判，从中国境内及时调拨部分自有设备，空运至墨西哥工厂以确保生产供货的连续性。此外，客户亦给与了大力支持，支持公司调拨设备的运输、协调公司的模具到其供应商组织部分生产等。公司的生产经营未受到重大不利影响，与客户的供货关系保持正常，未因本次火灾产生合同违约损失。

鉴于目前保险理赔取得的相关进展，最终保险赔偿金额将能覆盖公司本次火灾事故的实际损失。公司将根据理赔进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海岱美汽车内饰件股份有限公司董事会

2025 年 10 月 22 日