

广州地铁集团有限公司

关于发生生产安全事故的公告

本公司全体董事或具有同等职责的人员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应法律责任。

2018年1月26日，广州地铁集团有限公司（以下简称“广州地铁”、“公司”）21号线10标（施工单位：中铁十四局集团有限公司，监理单位：广东至艺工程建设监理有限公司）地铁建设项目，一盾构机在换刀作业时开挖面发生塌方，3名人员死亡。

事故发生后，广东省和广州市、黄埔区的政府有关部门及广州地铁领导迅速赶往现场，成立现场救援指挥小组，指挥应急处置，全力救援。

1月27日广州市安监局组成事故调查组开展事故调查，目前，事故调查工作仍在进行中。

本次安全事故对广州地铁的生产经营稳定性的影响较低，且对公司存续债券的按期兑付不构成实质性影响。

特此公告。

